



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
1. AULAS DIDÁCTICAS DE CRECIMIENTO NATURAL Y EXPANSIÓN, LIBERACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS.												
OBRAS PROGRAMADAS												
1	PREESCOLAR FEDERALIZADO	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	06DJN0044Y	1	159	COL. CARLOS DE LA MADRID VEJAR / MINATITLÁN / MPIO. MINATITLÁN	1	1	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA PARA 2° "D" DE PREESCOLAR, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO
2	PREESCOLAR FEDERALIZADO	MARIA DE JESUS GOMEZ MESINA	06DJN0219X	1	44	COL. MONTELLANO / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA PARA 1° "A" DE PREESCOLAR, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO
3	SECUNDARIA GENERAL FEDERAL	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06DES0034A	1	288	COL. VISTA BUGAMBILIAS / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE UNA SECCIÓN DEL EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE AULA DIDÁCTICA; LA CUAL CONSTA DE AREA DE DIRECCIÓN T.M. Y T.V., SUBDIRECCION, AREA SECRETARIAL, SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, ENFERMERIA, CONTRALORIA) Y PORTICO DE INGRESO, DEJANDO PREPARACIÓN PARA EL ADOSE FUTURO DE UNA SALA DE USOS MULTIPLES., 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO, INCLUYE MOBILIARIO.
							1	0	0	0	10	
4	TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA	FLORENTINO VAZQUEZ LARA CENTENO	06DTV0026Y	1	62	LA CULEBRA DE COLIMILLA / MPIO. MANZANILLO	1	0	0	0	0	DEMOLICIÓN DE BODEGA EXISTENTE EN LA PARTE SUPERIOR DEL TERRENO DEL PLANTEL, PARA PERMITIR EN SU LUGAR LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA PARA 1° "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS.
							1	1	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA PARA 1° "B", ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO
							1	1	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA, ESTRUCTURA ATÍPICA 2.50x4.50 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO
5	PRIMARIA FEDERALIZADA	SERGIO DIAZ VIRGEN	06DPR0189J	1	162	COL. MONTELLANO / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA PARA 6° "B" DE PRIMARIA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
6	EDUCACIÓN ESPECIAL	CAM TELESECUNDARIA BLANCA MARGARITA CUEVAS MORENO	06DML0016A	1	95	COL. SAN CARLOS / CD. TECOMÁN / MPIO. TECOMÁN	1	7	0	0	0	REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL CENTRO DE MAESTROS DE LA CD. DE TECOMÁN, PARA DAR ASIENTO AL CAM TELESECUNDARIA BLANCA MARGARITA CUEVAS MORENO, CONSTANDO DE: 1.- 7 ESPACIOS PARA QUE FUNCIONEN COMO 7 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE: MOBILIARIO 2.- REMODELACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS 3.- ÁREA ADMINISTRATIVA, INCLUYE MOBILIARIO 4.- ÁREA BODEGA, INCLUYE MOBILIARIO 5.- ÁREA PARA ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO - COCINA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO 6.- ÁREA DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA 7.- REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METALICA EN PATIO CIVICO CON SUSTITUCIÓN DE LONA, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZAS, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA. 8.- ADECUACIÓN DE REDES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS EXTERIORES.
6	ESCUELAS				810		9	13	0	0	10	MONTO TOTAL

Vo. Bo.

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
2). ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN INMEDIATAS PARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2026-2027												
OBRAS PROGRAMADAS												
1	PREESCOLAR FEDERALIZADO	MARIA MONTESSORI	06DJN0067I	1	63	COL. LINDA VISTA / ARMERÍA / MPIO. ARMERÍA	1	0	0	0	1	CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO, INCLUYE: CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD AL PLANTEL.
2	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	MANUEL ALVAREZ	06DES0005F 06DES0011Q	1 2	726	COL. SAN ISIDRO / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 3 AULAS DIDÁCTICAS. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA, PINTURA EN ZONAS MANCHADAS DURANTE LOS TRABAJOS.
3	PRIMARIA FEDERALIZADA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	06DPR0207I 06DPR0213T	1 2	737	COL. LA RESERVA / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES PARA EVITAR INUNDACIONES EN AULAS, PLAZA CIVICA Y ANDADORES.
							1	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD EN LA PARTE SUR DE PLAZA CIVICA.
4	PRIMARIA FEDERALIZADA	RAMONA OLVERA CRUZ	06DPR0291X	1	296	COL. MIRAVALLE / SANTIAGO / MPIO. MANZANILLO	1	0	0	0	1	CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO - COCINA DE 5.00 x 4.00 M., INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO
5	PRIMARIA FEDERALIZADA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	06DPR0062D 06DPR0064B	1 2	605	COL. MARIMAR / SALAHUA / MPIO. MANZANILLO	1	0	0	0	1	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, DIVIDIDA EN 2 ESPACIOS (T.V.), ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO.
6	PRIMARIA ESTATAL	JOSÉ RUIZ VILLALVAZO	06EPR0003N 06EPR0012V	1 2	267	COL. PRADOS DEL SUR / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	1	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 6 DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, 9.00 x 6.00 m.
7	PRIMARIA ESTATAL	GREGORIO TORRES QUINTERO	06EPR0006K 06EPR0018P	1 2	332	COL. CENTRO / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	1	CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO SOBRE LAS GRADAS DE LA PLAZA CIVICA - CANCHA DE USOS MULTIPLES, ÁREA APROX. 28.60 x 8.00 M.



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
8	PRIMARIA FEDERALIZADA	JOSE VASCONCELOS	06DPR0041R	1	160	COL. LINDAVISTA / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO - COCINA DE 5.00 x 4.00 M., INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO
												EL PLANTEL APORTA \$ 150,000.00 DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA 2025
9	TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	06DTV0013U	1	26	EL ASTILLERO DE ABAJO / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	0	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO
10	PRIMARIA FEDERALIZADA	CRISTOBAL COLON	06DPR0083Q	1	214	COL. SAN PEDRITO / CD. MANZANILLO / MPIO. MANZANILLO	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS, COOPERATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS), CONCRETAMENTE EL AULA DE 3er. GRADO Y EL ÁREA DE CUBOS DE TINACOS, ÁREA APROXIMADA TOTAL 30.16 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DEL CUBO DE TINACOS EN EDIFICIO "B"
11	PRIMARIA FEDERALIZADA	PALADINES DE LA REVOLUCION	06DPR0246K 06DPR0218O 06DSN0007L	1 2 3	556	COL. LAS PALMAS / CD TECOMÁN / MPIO. TECOMÁN	1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE MARQUESINA DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL, INCLUYE REPAPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, RESANES Y PINTURA.
12	PRIMARIA FEDERALIZADA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0191Y	1	54	ZINACAMITLÁN / MPIO. IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	0	DESMONTAJE DE TEJA DE BARRO EN EDIFICIO "A", CON MATERIAL RECUPERABLE, INCLUYE MANIOBRAS Y ACARREOS AL LUGAR DEL PLANTEL QUE DESIGNE EL DIRECTOR DEL MISMO, (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 22.62 x 9.50 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 22.62 x 9.50 M.
							1	0	0	0	0	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO POR PISO DE CERAMICA EN AULA DIDÁCTICA DE 5° Y 6° GRADO. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCION	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, INCLUYE CREACIÓN DE CHAFLAN INVERTIDO O BUÑA EN JUNTAS DE ADOSE E IMPERMEABILIZACIÓN.
13	PREESCOLAR FEDERALIZADO	AMADO NERVO	06DJN0061O	1	91	JALIPA / MPIO. MANZANILLO	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y 3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 19.56 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA DE EDIFICIO "A", INCLUYE TRATAMIENTO DE ACERO OXIDADO EXPUESTO CON REDUCTOR DE OXIDO, ADHESIVO PARA CONCRETO, RECOLADO Y/O APLANADO.
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "A"
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "B"
14	PRIMARIA FEDERALIZADA	JOSÉ AMADOR GARCIA	06DPR0461A 06DPR0465X	1 2	378	COL. RAMON SERRANO / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO POR PISO DE CERAMICA EN AULA DIDÁCTICA DE 5° GRADO. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
15	PRIMARIA FEDERALIZADA	MARCELINO RENTERIA	06DPR00850 06EPR0018P	1 2	256	COL. CENTRO / SALAHUA / MPIO. MANZANILLO	1	0	0	0	0	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO POR PISO DE CERAMICA EN AULA DIDÁCTICA DE 6° GRADO "A". INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE APLANADO EN MUROS, DAÑADO POR SALITRE, EN AULA DIDÁCTICA DE 6° GRADO "B" Y 5° GRADO "A", UBICADOS EN EDIFICIO "A". INCLUYE: DEMOLICIÓN DE APLANADO DAÑADO, APLICADO DE PRODUCTO PARA ELIMINAR EL SALITRE, APLANADO NUEVO CON APLICACIÓN DE ADHESIVO Y PINTURA.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE MARQUESINAS EN EDIFICIO "A" (CUBIERTA DE MULTYPANEL). INCLUYE: LIMPIEZA Y LIJADO DE SUPERFICIE, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DESCONCHAMIENTOS EN 2 POSTES DE CONCRETO QUE SOSTIENEN LAS CANASTAS DE BASQUETBOL. INCLUYE PINTURA A LAS MISMAS.
16	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	06DST0012H	1	441	COL. CENTRO / MINATITLÁN / MPIO. MINATITLÁN	1	0	0	0	0	DEMOLICIÓN DE ESTRADOS O CATEDRAS EN 4 AULAS DIDÁCTICAS DEL EDIFICIO "D" (4 AULAS DIDÁCTICAS), EN CASO DE SER NECESARIO CONTEMPLAR LA SUSTITUCIÓN DE PISO DEL AULA, POR PISO DE CERAMICA . INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA, PINTURA EN ZONAS MANCHADAS DURANTE LOS TRABAJOS.
17	PRIMARIA FEDERALIZADA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA GRISelda ALVAREZ PONCE DE LEON	06DPR0015T 06DPR0419L	1 2	209	COL. ORIENTAL / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	0	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MUROS EN ÁREA DE INGRESO ANTIGUO.



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
18	SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA	MANUEL SANDOVAL VALLARTA	06DST0001B	1	456	COL. LAS VIBORAS / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA "2PS" DE 11 E.E., ÁREA DE APROX. 41.35 x 11.50 M.
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "C"
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "G", ESTRUCTURA "EAS" DE 9 E.E., ÁREA DE APROX. 34.05 x 11.50 M.
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "G"
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H", ESTRUCTURA "CAV" DE 9 E.E., ÁREA DE APROX. 28.20 x 10.50 M.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO "H", INCLUYE TRATAMIENTO DE ACERO OXIDADO EXPUESTO CON REDUCTOR DE OXIDO, ADHESIVO PARA CONCRETO, RECOLADO Y/O APLANADO.
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "H"
							1	0	0	0	0	SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO Y DE LA RED HIDRAULICA EXTERIOR EN MAL ESTADO
19	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	JOSÉ VASCONCELOS	06DES0009B 06DES0017K	1 2	784	COL. JUAN JOSE RIOS II / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A", ESTRUCTURA "UI-C" DE 14 E.E., ÁREA DE APROX. 45.86 x 12.60 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", ESTRUCTURA "U2-C" DE 12 E.E., ÁREA DE APROX. 39.48 x 12.60 M.
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "C"



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "C"
20	PRIMARIA FEDERALIZADA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	06DPR0427U 06DPR0458N	1 2	282	COL. MIGUEL HIDALGO / CD TECOMÁN / MPIO. TECOMÁN	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (DIRECCIÓN, PORTICO, COOPERATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.20 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 25.20 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (2 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 13.20 x 11.25 M.
21	PREESCOLAR FEDERALIZADO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0051H 06DJN01770	1 2	138	COL. LA ALBARRADA / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y 3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 19.56 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE EDIFICIO "A", INCLUYE TRATAMIENTO DE ACERO OXIDADO EXPUESTO CON REDUCTOR DE OXIDO, ADHESIVO PARA CONCRETO, RECOLADO Y/O APLANADO.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURAS DE EDIFICIO "B", INCLUYE TRATAMIENTO DE ACERO OXIDADO EXPUESTO CON REDUCTOR DE OXIDO, ADHESIVO PARA CONCRETO, RECOLADO Y/O APLANADO.
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "A"
							1	0	0	0	0	PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "B"
							1	0	0	0	0	CAMBIO DE TAPA DE CISTERNA
1	0	0	0	1	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN EL PORTICO DE INGRESO							



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
22	PRIMARIA FEDERALIZADA	FRANCISCO VILLA	06DPR0308G 06DPR0398P	1 2	288	COL. INDECO / CD. TECOMÁN / MPIO. TECOMÁN	1	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA DE INGRESO, INCLUYE REPARACIÓN DE MUROS Y PORTICO DE INGRESO.
							1	0	0	0	2	CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIO DE 2 BODEGAS (T.M. Y T.V.), ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00x8.00 MTS, INCLUYE: MOBILIARIO. AL TERMINAR LAS BODEGAS DEMOLER BODEGA EXISTENTE FUERA DE NORMA.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (DIRECCIÓN Y 4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (SERVICIOS SANITARIOS Y 4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (COOPERATIVA Y 4 AULAS DIDÁCTCAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (AULA USAER), ÁREA DE APROX. 7.20 x 7.81 M.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CIRCULACIÓN EN EDIFICIO "B" DE AULAS, LAS CUALES TIENEN PENDIENTES INVERTIDAS O PRESENTAN DAÑOS POR DESLAVES DEL TERRENO.



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCION	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
23	PRIMARIA FEDERALIZADA	LORENZO VILLA RIVERA	06DPR0466W 06DPR0027Y	1 2	306	COL. SOLIDARIDAD / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, 2 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 19.20 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA USAER), ÁREA DE APROX. 22.20 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS, 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 AULA DE MEDIOS), ÁREA DE APROX. 31.68 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (SERVICIOS SANITARIOS, 4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "E" (BODEGAS), ÁREA DE APROX. 7.20 x 11.25 M.
							1	0	0	0	0	REUBICACIÓN DE ASTA BANDERA



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
24	PRIMARIA FEDERALIZADA	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	06DPR0070M	1	15	TECUANILLO / MPIO. TECOMÁN	1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (DIRECCIÓN), ÁREA DE APROX. 4.20 x 7.81 M.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 13.44 x 11.25 M. INCLUYE RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE TEJA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE TEJA FALTANTE.
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (MODULO DE SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 4.00 x 2.00 M. INCLUY: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE TINACOS, ELABORACIÓN DE ZABALETA EN CUBO DE TINACOS
							1	0	0	0	0	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (MODULO DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS), ÁREA DE APROX. 4.00 x 2.50 M.
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE EDIFICIO "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS)
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE EDIFICIO "C" (MODULO DE SANITARIOS)
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN DE EDIFICIO "D" (MODULO DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS)
							1	0	0	0	0	REPARACIÓN Y RIGIDIZACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR SISMO (PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL INGRESO)
25	SECUNDARIA GENERAL ESTATAL	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA SALVADOR CISNEROS RAMIREZ	06EES0003G 06EES0006D	1 2	404	COL. POPULAR / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	1	0	0	0	0	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR SISMO E INTEMPERISMO, PRESENTA UN DESPLOME MUY FUERTE, APROX. 170.00 M (LADO OESTE DEL PLANTEL).
26	TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA	JAIME TORRES BODET	06DTV0006K	1	14	ALZADA / MPIO. CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR SISMO E INTEMPERISMO, PRESENTA UN DESPLOME MUY FUERTE, APROX. 17.00 M (LADO SUROESTE DEL PLANTEL A UN LADO DE DESAYUNADORES Y ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO).



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
27	SECUNDARIA GENERAL ESTATAL	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	06EES0012O	5	262	COL. TABACHINES / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	CINTA DE PRIVACIDAD ROMPEVIENTOS
28	PREESCOLAR ESTATAL	ISAURA PAMPLONA ELBA ALICIA GAITÁN HINOJOSA	06EJN0026H 06EJN0036O	1 2	135	COL. RAMÓN SERRANO / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	DEMOLICIÓN DE MUROS MAL CONSTRUIDOS, EN MAL ESTADO, FUERA DE LA NORMATIVIDAD Y EN PELIGRO DE CAER, DESARROLLADOS CON EL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA DEL CICLO ESCOLAR 2023-2024, EN EL LADO OESTE DEL PLANTEL, CON UNA LONGITUD APROX. DE 75.50 ML.
							1	0	0	0	0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA DE 2.50 M., APROX. 75.50 M. LADO OESTE.
28	ESCUELAS				8,495		78	0	0	0	9	MONTO TOTAL

28	TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO
----	---

8,495	ALUMNOS	78	0	0	0	9	TOTAL ESTATAL
--------------	----------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------------------

Vo. Bo.


ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
3). PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE LLUVIAS EN ESCUELAS												
OBRAS PROGRAMADAS												
1 ARMERÍA												
OBRAS PROGRAMADAS												
1	PRIMARIA FEDERALIZADA	JOSE VASCONCELOS	06DPR0314R	1	163	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	1	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO
1	ESCUELAS		0		163		1	0	0	0	0	TOTAL MUNICIPIO
7 MANZANILLO												
OBRAS PROGRAMADAS												
1	PRIMARIA FEDERALIZADA	ESCUPTOR SEBASTIAN	06DPR0054V 06DPR0066Z	1 2	539	COL. LA JOYA II / SANTIAGO	1	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO
1	ESCUELAS				539		1	0	0	0	0	TOTAL MUNICIPIO
2	TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO						702	0	0	0	0	TOTAL ESTATAL

Vo. Bo.


ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte.

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
-----	-------	----------------------	--------	---	---------	-----------	------------------------

4). PROGRAMA DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA (2 PLANTELES EN COLABORACIÓN CON CIAPACOV).

OBRAS PROGRAMADAS

1	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	JESUS REYES HEROLES	06DES0008C 06DES0014N	1 2	875	COL. INFONAVIT LA ESTANCIA / CD. COLIMA / MPIO. COLIMA	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA PARA CONSUMO DEL COLECTIVO ESCOLAR. EL INCOIFED DESARROLLARA LA OBRA CIVIL Y CIAPACOV EL EQUIPAMIENTO.
2	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	MOISES SAENZ GARZA	06DST0006X 06DST0025L	1 2	853	COL. LOMA BONITA / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA PARA CONSUMO DEL COLECTIVO ESCOLAR. EL INCOIFED DESARROLLARA LA OBRA CIVIL Y CIAPACOV EL EQUIPAMIENTO.
2	ESCUELAS				1,728		MONTO TOTAL

2	TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO				1,728	ALUMNOS	TOTAL ESTATAL
---	---	--	--	--	--------------	----------------	----------------------

Vo. Bo.

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte
5. Pintando Transformamos Nuestro Estado

Dotación de cubetas de pintura a 97 planteles del Estado de Colima

PINTURA VINIL ACRILICA PANTONE 1605	CUBETAS	195
PINTURA VINIL ACRILICA PANTONE 155	CUBETAS	467
PINTURA VINIL ACRILICA PANTONE 726	CUBETAS	97
PINTURA VINIL ACRILICA PANTONE 427	CUBETAS	123
PINTURA VINIL ACRILICA BLANCA	CUBETAS	97
PINTURA ESMALTE ALKIDALICO PANTONE 427	CUBETAS	121

97	TOTAL ESCUELAS SOLICITANTES EN EL ESTADO	17,645	ALUMNOS	194	195	467	97	123	97	121
----	--	--------	---------	-----	-----	-----	----	-----	----	-----

Vo. Bo.

Mayra Graciela Silva Rodríguez
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General Priorizada 1ra. parte


6). PROGRAMA DE RED ESCOLAR (INTERNET) OBRAS PROGRAMADAS

Suministro e instalación de materiales para la dotación de servicio de internet a 42 planteles del Estado de Colima

42	TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO
----	--

6,337	ALUMNOS	42	0	0	0	0
-------	---------	----	---	---	---	---

Vo. Bo.




ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIPEP

PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2025 7. MOBILIARIO PARA DOCENTES
CONCENTRADO DE MUNICIPIOS POR ATENDER

MUNICIPIO	CANTIDADES			NO. PLANTELES BENEFICIADOS
	ESCRITORIOS	SILLAS	PROYECTORES	
COLIMA URBANO (PRIMARIAS)	357	357	122	38
MANZANILLO URBANO (PRIMARIAS)	335	335	114	36
TECOMÁN PRIMARIA ZONA URBANA Y TELESECUNDARIA ZONA RURAL	1	1	5	2
VILLA DE ALVAREZ URBANO (PRIMARIAS)	307	307	104	31
EDUCACIÓN EXTRA ESCOLAR (TODO EL ESTADO).	0	0	27	27
TOTAL	1,000	1,000	372	134

Vo. Bo.


ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED



**PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 8. Mobiliario para alumnos
(mesas, sillas y butacas).**

Dotación de mobiliario para alumnos para atender 63 planteles educativos de nivel básico del Estado de Colima

BUTACAS UNIVERSALES	PIEZAS	1,640
MESAS DE PREESCOLAR	PIEZAS	62
SILLAS DE PREESCOLAR	PIEZAS	107
MESA BINARIA CHICA PARA PRIMARIA	PIEZAS	620
MESA BINARIA GRANDE PARA PRIMARIA	PIEZAS	662
SILLA CHICA PARA PRIMARIA	PIEZAS	1,211
SILLA GRANDE PARA PRIMARIA	PIEZAS	1,340
PINTARRONES	PIEZAS	26
MESAS DE TRABAJO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	PIEZAS	5
BANCOS PARA LABORATORIOS Y TALLERES	PIEZAS	95
83 TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO	24,245	ALUMNOS

Vo. Bo.

ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFE



9. CUBIERTAS PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General 2da. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
9). CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES OBRAS PROGRAMADAS								
1	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	MARIO ANGUIANO MORENO	06DES0030E	1	408	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES / CD. COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 27.50.
2	PRIMARIA FEDERALIZADA	RAFAEL MACEDO LOPEZ	06DPR0445J 06DPR0473F	1 2	427	COL. VILLA IZCALLI CAXITLAN / CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 15.45 x 27.45 M.
3	PRIMARIA FEDERALIZADA	JUAN DE LA BARRERA	06DPR0479Z	1	178	COL. AMALIA SOLORZANO / CD. TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 M. Y DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45.
4	PRIMARIA FEDERALIZADA	RAMONA OLVERA CRUZ	06DPR0291X	1	296	COL. MIRAVALLE / SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 30.00 M. Y DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45.
5	SECUNDARIA GENERAL ESTATAL	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA SALVADOR CISNEROS RAMIREZ	06EES0003G 06EES0006D	1 2	403	COL. POPULAR / CD. COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 x 24.00.
6	SECUNDARIA GENERAL ESTATAL	JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	06EES0010Q 06EES0013N	1 2	493	COL. LAS TORRES / CD. COLIMA	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45 M.
7	TELE SECUNDARIA FEDERALIZADA	JUSTO SIERRA	06DTV0001P	1	139	RINCON DE LOPEZ	ARMERÍA	CONCLUSION DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN CANCHA (YA TIENE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS). INCLUYE: FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA
8	SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06DES0034A	1	288	COL. VISTA BUGAMBILIAS / CD. VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	TERMINACIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN PLAZA CIVICA



9. CUBIERTAS PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General 2da. parte


No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
9	SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA	HOMOBONO LLAMAS	06DST0015E 06DST0030X	1	652	COL. ARTURO NORIEGA PIZANO / EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.45 x 29.45 M.
10	PREESCOLAR FEDERALIZADO	MA. GUADALUPE VIZCARRA	06DJN0017A	1	103	COL. CENTRO / CD. TECOMÁN	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN PLAZA CIVICA DE 17.45 X 18.00 M.
11	PRIMARIA FEDERALIZADA	OCTAVIO PAZ LOZANO	06DPR0087M	1	115	COL. EL GARCERO / EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES INFANTIL DE 12.00 X 22.00 M. ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA PINTRO EN CANCHA INFANTIL 11.60 X 21.30 M.
12	TELE SECUNDARIA ESTATAL	OCTAVIO PAZ	06ETV0007I	1	118	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 18.00 x 30.00 M.
12	ESCUELAS				3,620	ALUMNOS		TOTAL MUNICIPIO

12 TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO

3,620 ALUMNOS

TOTAL ESTATAL SOLICITADO

Vo. Bo.


ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General 2da. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
9b). CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES								
OBRAS PROGRAMADAS								
1	PRIMARIA FEDERALIZADA	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0097T	1	38	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN PLAZA CIVICA DE 11.80 X 24.00
2	PREESCOLAR FEDERALIZADO	DELIA ELIZABETH HUERTA VÁZQUEZ	06DJN0227F	1	65	COL. MIRAVALLE 2 / SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PRINTO EN PLAZA CIVICA DE 17.00 X 17.45 M.
2	ESCUELAS				103	ALUMNOS		TOTAL MUNICIPIO
2	TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO				103	ALUMNOS		

Vo. Bo.

Mayra Graciela Silva Rodríguez
ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General 2da. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
10). REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, DESAYUNADORES Y PORTICOS DE INGRESO OBRAS PROGRAMADAS												
1	SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA	SUSANA ORTIZ SILVA	06DST0002A 06DST0029H	1 2	661	COL. EMILIANO ZAPATA / COQUIMATLÁN / MPIO. COQUIMATLÁN	2	0	0	0	0	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA DE 2 CUBIERTAS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, LA CUAL INCLUYE: LAVADO Y LIMPIEZAS DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA.
							2	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE 2 CUBIERTAS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, LA CUAL INCLUYE: REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS DAÑADAS.
2	PRIMARIA FEDERALIZADA	NIÑOS HEROES	06DPR0233G	1 2	311	COL. CENTRO / CD. TECOMÁN / MPIO. TECOMÁN	1	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO CON SUSTITUCIÓN DE LONA, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZAS, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA.
							1	0	0	0	0	SISTEMA DE ALUMBRADO DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO, LA CUAL INCLUYE: RED ELÉCTRICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS
3	SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA	FELIPE SEVILLA DEL RIO	06DST0014F	1	104	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA) / MPIO. COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO, LA CUAL INCLUYE: LAVADO Y LIMPIEZAS DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA.
							1	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE 1 CUBIERTA EN PATIO CIVICO, LA CUAL INCLUYE: REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS DAÑADAS.
4	PREESCOLAR FEDERALIZADO	MARÍA TÉLLEZ COBIÁN	06DJN0090J	1	43	COL. LA FRONTERA / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO CON SUSTITUCIÓN DE LONA, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA LA CUAL INCLUYE: LIMPIEZAS, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA.
							1	0	0	0	0	SISTEMA DE ALUMBRADO DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO, LA CUAL INCLUYE: RED ELÉCTRICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS



PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2026 Infraestructura General 2da. parte

No.	NIVEL	NOMBRE DE LA ESCUELA	C.C.T.	T	ALUMNOS	UBICACIÓN	No. ACCIO N	A	L	T	A	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
5	PRIMARIA FEDERALIZADA	JOSE VASCONCELOS	06DPR0041R	1	158	COL. LINDA VISTA / CD. VILLA DE ÁLVAREZ / MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LA CUAL INCLUYE: LAVADO Y LIMPIEZAS DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, FONDO DE CROMATO DE ZINC Y PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METALICA.
							1	0	0	0	0	SISTEMA DE ALUMBRADO DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LA CUAL INCLUYE: RED ELÉCTRICA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS
5	ESCUELAS				1,277		12	0	0	0	0	MONTO TOTAL

5	TOTAL ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO
---	--

1,277	ALUMNOS	12	0	0	0	0	TOTAL ESTATAL
-------	---------	----	---	---	---	---	---------------

Vo. Bo.


ARQ. MAYRA GRACIELA SILVA RODRÍGUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INCOIFED