

## Acta de Junta de Aclaraciones

De la Licitación Pública Nacional No. CIAPACOV-004/2020 con recursos propios de la convocante para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular de la CIAPACOV

En la Ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:08 horas del día 02 de marzo de 2020, se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en la sala de juntas "Directores" de las oficinas administrativas de CIAPACOV, ubicadas en el blvd. Camino Real no. 992, en la ciudad de Colima, Colima.

El acto fue presidido por el Ing. **Francisco Javier Ávalos Gutiérrez** Director de Abastecimientos representando al Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez.

Como primer punto, se dio lectura a las preguntas enviadas con sus respectivas respuestas, las cuales se enlistan a continuación:

### Preguntas del licitante JOSÉ GUTIÉRREZ IBARRA

1.- **Partida 1. Afinación de motor**, en los vehículos SILVERADO 1500 y 2500 MOD. 2008-2014 y CARGO VAN 2010, solicitan LITRO DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR 5W30 SINTÉTICO CASTROL GTX, pero la línea GTX de Castrol es aceite mineral, y dicha marca maneja el sintético con el nombre de EDGE. ¿Qué tipo de aceite debemos cotizar y en que marca?

**Respuesta:** el nombre correcto es EDGE.

2.- **Partida 1. Afinación de motor**. En los vehículos FORD 350 MOD. 2017, solicitan LITRO DE ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR 15W40 CASTROL GTX, pero el fabricante marca en sus especificaciones viscosidades 5W20 para evitar daños prematuros al motor, y tratándose de unidades relativamente nuevas, ¿debemos cotizar lo que solicitan, o lo que recomienda el fabricante?

**Respuesta:** se confirma que el aceite debe de ser 15W40 CASTROL GTX.

### Preguntas del licitante SERVICIO AUTOMOTRIZ LARIOS

1.- En el Sistema de Diferencial viene el CHEVY PICK UP 2001, pero ese vehículo no lleva diferencial, nuestra pregunta es ¿quitamos ese vehículo o le ponemos 0?

**Respuesta:** deberán en la Partida Económica del CHEVY PICK UP 2001, poner en zeros los precios unitarios, así como en los importes.

2.- En el Sistema de Embrague, el CHEVY PICK UP 2001 no lleva repuesto de bomba de clutch.

**Respuesta:** Es correcta su apreciación. Deberán en las Partidas Económicas, poner en zeros los precios unitarios, así como en los importes



Sin más puntos que tratar, como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento a las 11:13 horas del día 02 de marzo de 2020.

**POR LAS DEPENDENCIAS U ORGANISMOS**

<p>ING. FRANCISCO JAVIER ÁVALOS GUTIÉRREZ DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL</p>	
<p>EDGAR ELISEO ISAIS LEPE ASESOR TÉCNICO PARA LA LICITACIÓN CIAPACOV</p>	
<p>VALENTÍN DÍAZ LÓPEZ DIRECTOR DE BACHEO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CIAPACOV</p>	
<p>C. JOSÉ JAIME SÁNCHEZ ROMO CONTRALOR INTERNO DE LA CIAPACOV</p>	
<p>CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELÁZQUEZ DIRECTOR DE EGRESOS DE LA CIAPACOV</p>	
<p>ALONDRA MARGARITA VILLASEÑOR CEJA COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS DE LA CIAPACOV</p>	
<p>ANA GABRIELA ROBLES MORENO REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p>	
<p>JOSÉ GUTIÉRREZ IBARRA SERVICIO KORAZA</p>	
<p>FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ ARREOLA SERVICIO AUTOMOTRIZ LARIOS</p>	